

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية



# موقع المناهج العُمانية

**[www.alManahj.com/om](http://www.alManahj.com/om)**

\* للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

<https://almanahj.com/om>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12>

\* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة كيمياء ولجميع الفصول، اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12chemistry>

\* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة كيمياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/12chemistry1>

\* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للصف الثاني عشر اضغط هنا

<https://almanahj.com/om/grade12>

\* لتحميل جميع ملفات المدرس رضا حسين اضغط هنا

للتحدث إلى بوت على تلغرام: اضغط هنا

[https://t.me/omcourse\\_bot](https://t.me/omcourse_bot)

# تطبيقات على الخلية التحليلية

رضا حسين



# محاور الدرس



## استخلاص الفلزات من خاماتها

• مثال: استخلاص الألミニوم



## تنقية الفلزات من التلوّث

• مثال: تنقية النحاس



## الطلاء الكهربى

• مثال: طلاء ملعقة بفلز الفضة

# استخلاص الفلزات

The elements Production



## التعريف

فصل الفلزات من خاماتها الموجودة بها مثل أكسيد الفلزات أو كبريتيداتها.

أمثلة:

الصيغة الكيميائية للمادة الخام	اسم المادة الخام	العنصر المراد استخلاصه
$\text{Fe}_2\text{O}_3$	الهيمايت	الحديد
$\text{CuFeS}_2$	بايرات النحاس	النحاس
$\text{Al}_2\text{O}_3$	البوكسيت أو الألومنينا	الألミニوم
$\text{PbS}$	الجالينا	الرصاص
$\text{ZnS}$	البلند	الخارصين
$\text{SnO}_2$	الكاستيرات	القصدير

## طرق استخلاص الفلزات:-



تم عملية استخلاص أي فلز بطريقتين:-



- عملية الاختزال المباشر للخام : بواسطة عامل مختزل، مثل: Mn أو Mg أو Al أو C في وجود حرارة مرتفعة
- التحليل الكهربى للخام: باستخدام مصاہير الخامات داخل خلية تحليلية مثل استخلاص : الليثيوم، والصوديوم، والماغنيسيوم ، والألمانيوم.




## استخلاص الفلزات بالتحليل الكهربى للمصاهير:-



- يمكن استخلاص معظم الفلزات بالتحليل الكهربى لمحاليل مركباتها الأيونية.
- بعض المركبات الأيونية المراد استخلاص الفلز منها لا تذوب فى الماء أو قليلة الذوبان.
- بعض الفلزات عند استخلاصها من محاليلها المائية يسبقها الماء دائمًا إلى الاختزال عند المبسط ، حيث يكون الماء عامل مؤكسد أقوى من أيونات هذه الفلزات (له جهد اختزال أكبر).
- ولتجنب ذلك تم استخدام طريقة مصاهير الخامات التي لا يوجد بها ماء ، وخاصة أن هذه المصاهير موصل جيد للكهرباء.

## سؤال: لماذا نستخدم مصاهير الخامات ولم نستخدم المحاليل المائية للخامات ؟



- خامات بعض الفلزات المراد استخلاصها مركبات أيونية قليلة الذوبان في الماء (لا يتفكّك إلى أيونات في الماء).
- الماء في المحاليل المائية للفلزات المراد استخلاصها له **الأفضلية** أو **الأسبقية** في عملية الاختزال عند المهبط من أيونات بعض الفلزات.

# استخلاص الألومنيوم







# خلية هول - هيرولييت

## لاستخلاص الألومنيوم

# مكونات خلية هول- هيروليت:-



وعاء مبطن من الجرافيت يحدث عنده اختزال لـأيونات

**المهبط:**

الألومينيوم الموجودة في الخام

قصبان من الجرافيت يحدث عنده أكسدة لـأيونات

**المصعد:**

الاكسجين الموجودة في الخام

المادة الخام وهي  $\text{Al}_2\text{O}_3$  البوكسايت أو الألومينا،



**الالكتريت:**

الكريوليت (خافض لدرجة حرارة الانصهار)


**النواتج:**

مصطبه الألومنيوم النقي ، وغاز ثاني أكسيد الكربون

## تفاعلات الأكسدة الاختزال داخل الخلية:-




عند المصعد:



عند المهاط :




التفاعل الكلي:



الأكسجين المتصاعد عند المصعد يتحد مع قضبان الكربون

الساخنة فينتج ثاني أكسيد الكربون:-



الذى يمكن تجميئه واستخدامه فى صناعة عبوات الإطفاء ، والثلج الجاف ، والمشويات

الغازية....وصناعات أخرى كثيرة.

## ملاحظات على خلية هول هيرولييت:-




- المادة الخام المستخدمة (البوكسايت أو الألومينا) تصل درجة انصهارها أعلى من  $2070$  درجة مئوية.
- ولذا يتم إضافة مادة خافضة للحرارة وهي الكيرولييت فتقل درجة حرارة الانصهار إلى  $1000$  درجة مئوية ، فتقلل من تكاليف عملية استخلاص الفلز.
- يجب استبدال أقطاب الكربون من فترة لأخرى ، بسبب تأكلها أثناء عملية الاستخلاص وذلك لتفاعلها مع الأكسجين الصاعد وتكوين ثاني أكسيد الكربون.

# تنقية الفلزات

The Metals Purification



## خلية التنقية:-



- غالباً الفلزات التي يتم استخلاصها من خاماتها لا تكون نقية بالشكل الكافي.
- فيتم تنقيتها بواسطة خلايا التنقية من الشوائب.
- الشوائب عبارة عن فلزات أخرى ولكن بنسب بسيطة.
- مثل : الشوائب الموجودة مع فلز النحاس بعد استخلاصه من خاماته بنسب بسيطة مثل الذهب والفضة والحديد والخارصين

## مكونات خلية التنقية:-

**المصد**: يتصل به الفلز المراد تنقيته.

**المهبط**: يتصل به فلز نقي من نفس نوع فلز المصد.

**الإلكتروليت**: محلول من نفس مادة المهبط.



## ملاحظات على خلية التنقية:-

يلاحظ أن:


- **النقص** في كتلة المصعد = **الزيادة** في كتلة المهبط
- الفرق بينهما بسبب الشوائب المنفصلة من المصعد
- وبهذه الطريقة نحصل على فلز تصل درجة نقاوته  $0.990.9$

# تنقية النحاس

Copper Purification



## مكونات خلية التنقية:-





**المصعد:** قطب النحاس الغير نقى

**المهبط:** سلك رفيع من النحاس النقى.

**الاكتروليت:** محلول من كبريتات النحاس المحمضة بحمض الكبريتيك

## طريقة عمل خلية تنقية النحاس:-

- عند المصعد: تتأكسد الفلزات النشطة (لها جهد اختزال صغير) مثل:




بينما الذهب والفضة والبلاتين لا يتتأكسدوا لأنها فلزات غير نشطة (لها جهد اختزال كبير بالمقارنة بالفلزات أعلاه).

- عند المهبط: يتم اختزال أيونات النحاس حيث لها جهد اختزال أكبر من الحديد والخارصين



تصل نقاوة النحاس الناتج ٩٩.٩٨٪

التفاعل الكلي:






## استخدامات النحاس عالي النقاوة:-

- في صناعة أسلاك التوصيل الكهربى ، حيث يتتصف بقابليته العالية جدا للتوصيل الكهربى.
- في صناعة اسلاك أجهزة وأنظمة التدفئة والتبريد.
- في صناعة وصلات الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدمة يوميا.

# الطلاء الكهربى

Electroplating

## التعريف:-



- وتنستخدم طريقة الطلاء لتغطية فلز آخر.

## فوائد الطلاء الكهربى:-

- يُكسب المعدن المظهر اللامع والبراق.
- يُعطي المعدن قوة ومتانة.
- يعطي المعدن شكل المعادن الثمينة ولكن بسعر رخيص .
- يجعل المعدن مقاوم للصدأ والتآكل.


## مكونات خلية الطلاء الكهربى:-

- **المهبط** : المادة المراد طلاءها.
- **المصعد** : المادة المراد الطلاء بها .
- **المحلول الالكتروليتى**: نفس نوع المادة المراد الطلاء بها.
- **ملاحظة:** لا يحدث تغير على تركيز المحلول الالكتروليتى لأن مقدار النقص في المصعد = الزيادة في المهبط .



## أمثلة على خلية الطلاء الكهربى:-


- خلية الطلاء بالفضة
- خلية الطلاء بالنحاس
- خلية الطلاء بالبرونز
- خلية الطلاء بالقصدير
- خلية الطلاء بالكروم.



# خلية الطلاء الكهربى بالفضة




## مكونات خلية الطلاء الكهربى بالفضة:-




- **المهبط :** ملعقة من الحديد.
- **المصدر :** قطب من الفضة.
- **المحلول الالكتروlytic:** محلول نترات الفضة.
- **مصدر تيار مستمر :-** بطارية

## تفاعل الأكسدة والاختزال في خلية الطلاء الكهربى بالفضة:-



عند المصعد:




عند المهدى:



التفاعل الكلى:-



## ملاحظات على خلية الطلاء الكهربى بالفضة:-



○ تنتقل الفضة من المصعد إلى المهدى (ترسب على الملعقة).

○ تركيز محلول نترات الفضة لا يتغير.

○ سمك الطلاء على الملعقة يزداد بزيادة كمية الفضة المترسبة على الملعقة بمرور الوقت.



# من أجل التفوق في مادة العلوم

## من أجل التميز في مادة الكيمياء

أ. رضا حسين

معلم الكيمياء والعلوم

نسألكَ اللّهُمَّ علِمًا نافعًا

93230937 - 78013128

نسألكم الدُّعاء بظُهر الغَيْب

[redabakery@gmail.com](mailto:redabakery@gmail.com)

