

## ملخص ثانٍ للوحدة السابعة قياس درجة الحرارة



تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العمانية

موقع فايلاطي ← المناهج العمانية ← الصف التاسع ← فيزياء ← الفصل الأول ← ملفات متنوعة ← الملف

تاريخ إضافة الملف على موقع المناهج: 17-12-2025 11:39:15

ملفات اكتب للمعلم اكتب للطالب | اختبارات الكترونية | اختبارات احلول | عروض بوربوينت | اوراق عمل  
منهج انجليزي | ملخصات وتقارير | مذكرات وبنوك | الامتحان النهائي | للمدرس

المزيد من مادة  
فيزياء:

إعداد: يمنى الحجرية

### التواصل الاجتماعي بحسب الصف التاسع



صفحة المناهج  
العمانية على  
فيسبوك

### المزيد من الملفات بحسب الصف التاسع والمادة فيزياء في الفصل الأول

ملخص ثانٍ للوحدة السادسة المادة والخصائص الحرارية

1

ملخص مختصر لدرس الطاقة

2

تجميع قوانين منهج الفيزياء

3

عرض بوربوينت لدرس التغيرات في الطاقة

4

أسئلة اختبارية مع نماذج الإجابة

5

# ملخص الوحدة السابعة

## قياس درجة الحرارة

إعداد: أيمني الحجرية

### صنع الموازين الحرارية

#### أول ميزان حرارة لغاليليو


يزداد حجم الهواء  
فينزل مستوى الماء

ينمدد الهواء  
(الجو الحار)

يقل حجم الهواء  
فيرتفع مستوى الماء

ينكمش الهواء  
(الجو البارد)

لا يتغير دقيقاً بسبب تبخر جزء من الماء  
وذوبان جزء من الهواء في الماء




#### ميزان سيليليوس

#### التدريج السيليلي

يحتوي على زنبق في أنبوبة مغلقة  
ومفرغة من الهواء حتى لا يتغير.



#### خطوات معايرة ميزان الحرارة



3- تقسم المسافة بين  
هاتين العلامتين إلى  
100 قسم متساو

2- يوضع ميزان الحرارة  
في ماء نقي يغلي،  
وتوضع علامة 100°C

1- يوضع ميزان الحرارة  
في ثلج نقي ينحسر،  
وتحدد علامة 0°C


### الخصائص الفيزيائية التي تتغير بتغير درجة الحرارة

طول المادة الصلبة

حجم المادة السائلة


المقاومة الكهربائية للسلك

الجهد الكهربائي بين نقطتين



قياس لمدى سخونة أو برودة جسم ما



درجة الحرارة:  
**كيف ي عمل؟**



كلما كان الميزان أصغر فإنه لا يمتلك كمية  
كبيرة من الطاقة وهذا يعطي قراءة أكثر دقة

### الطاقة ودرجة الحرارة

درجة الحرارة هي قياس لمتوسط الطاقة الحرارية للجسيمات.  
لا تعتمد على حجمه (أي على العدد الكلي للجسيمات)



متوسط الطاقة الحرارية  
(درجة الحرارة)

اجمالي الطاقة الحرارية  
(أقل)

<  
اجمالي الطاقة الحرارية  
(أكبر)

# مميزات ميزان الحرارة

إعداد: أ. يمني الحجرية

## الخطية

التغير في الخاصية الفيزيائية يكون طردياً مع تغيرات الحرارة بشكل متساوي

## المدى


الفرق بين أعلى درجة حرارة وأقل درجة حرارة يمكن أن يقيسها الميزان

## الحساسية

مدى قدرته على قياس التغيرات الصغيرة في درجة الحرارة بدقة،

### غير خطى


لا تُعطي التغيرات المتساوية في درجة الحرارة تغيرات متساوية في الخاصية



التمثيل البياني لا يكون خط مستقيم (منحنى)

### خطي

تُعطي التغيرات المتساوية في درجة الحرارة تغيرات متساوية في الخاصية



التمثيل البياني يكون خط مستقيم


ميزان الحرارة الزجاجي المعبأ بالكحول يصل مداه  $-78^{\circ}\text{C}$

المزدوجات الحرارية تقيس درجات حرارة من  $-200^{\circ}\text{C}$  إلى أكثر من  $1200^{\circ}\text{C}$


تعتمد على مقدار التغير في إحدى الخصائص الفيزيائية (تمدد السائل / قيمة المقاومة / قيمة الجهد الكهربائي) عند حدوث تغير طفيف في الحرارة.

كلما كانت علامات التدرج متباينة، تكون إمكانية اكتشاف التغيرات الصغيرة في درجة الحرارة.

أكثر موازين الحرارة حساسية في العالم هو الميزان الذي يستخدم نوعاً من البليورات تتغير فيها سرعة الضوء مع درجة الحرارة.



أعلى حساسية




أقل حساسية

# مقارنة بين الموازين الحرارية

إعداد: ا.يمني الحجرية

الميزان	تركيبه	الخاصية الفيزيائية	الخطية	إيجابيات
ميزان الحرارة الزئبي والكحولي	زجاجة معبأة بسائل (زئبق / كحول) ومرغفة من الهواء وعليها تدرج بمسافات متساوية	حجم المادة السائلة	خطي	<ul style="list-style-type: none"> <li>يتمدد الزئبق بمعدل ثابت (خطية)</li> <li>يكون أكثر حساسية كلما كان الأنبوب ضيقا.</li> <li>الميزان الزئبي مداه واسع.</li> <li>الميزان الكحولي يمكن استخدامه لدرجات حرارة منخفضة جداً وأكثر حساسية من الزئبي.</li> </ul>
المقاومة الحرارية	أداة كهربائية تتغير مقاومتها بشكل كبير مع التغيرات الطفيفة في درجة الحرارة.	المقاومة الكهربائية	غير خطي	<ul style="list-style-type: none"> <li>قابلية استخدامها في صنع المعدات الإلكترونية.</li> <li>متانتها وصعوبة تلفها.</li> </ul>
المزدوج الحراري	أداة كهربائية مصنوعة من فلزين مختلفين تستخدم لقياس درجة الحرارة.	فرق الجهد بين نقطتي اتصال فلزين مختلفين	غير خططي	<ul style="list-style-type: none"> <li>تقيس درجات الحرارة المرتفعة (الأقل من درجة انصهار الفلين)</li> <li>مفيدة لقياس درجات الحرارة المتغيرة بسرعة.</li> <li>لا يمتص كثيراً طاقة المادة المراد قياسها لصغر حجمه.</li> </ul>



من الفلزات المستخدمة (الحديد / النikel / النحاس / الألمنيوم/ البلاتين)